




STOCCAGGIO

I profili per facciata New Coming vengono consegnati in imballi di cartone. È assolutamente necessario collocare i profili su superfici stabili e piane. Proteggere i profili dall'umidità, dal bagnato e dall'irraggiamento solare!



In caso di deformazioni dovute a trasporto o stoccaggio non appropriato procedere come segue: Stoccare per breve periodo i profili deformati su una superficie piana ad una temperatura di 15° C (eventualmente con un sovrappeso).




TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Per garantire un incollaggio duraturo, bisogna porre attenzione alla giusta temperatura: la temperatura del supporto e quella di lavorazione non devono essere inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C




PREPARAZIONE SUPPORTO

La muratura su cui applicare i profili deve risultare ripulita da polveri ed eventuali strati di intonaci o vecchi rivestimenti che possono compromettere l'adesione; assicurarsi che il fondo sia livellato..




FISSAGGIO

Applicare la colla Policoll di New Coming con una spatola dentata su tutta la superficie del supporto. Devono essere rispettate le direttive di lavorazione fornite dal produttore. Per profili di grandi dimensioni si consiglia l'ancoraggio meccanico tramite tasselli grazie alle apposite staffe fornite dal produttore.



GIUNTI

Importante: porre particolare attenzione affinché entrambe le sezioni del profilo siano completamente rivestite con la colla per giunti. Per una migliore e più duratura resa è possibile miscelare il sigillante Newlastick al Policoll così da rendere quest'ultimo più elastico.



ALLINEAMENTO DEL PROFILO

Utilizzare stanghe rettilinee per l'allineamento frontale e verticale dei profili: in questo modo si avrà in prossimità dei giunti un perfetto aggancio tra i profili, evitando il formarsi di scalini che possono compromettere il perfetto allineamento.



INTERVENTI SUCCESSIVI

A completa essiccazione verificare se ci siano stati possibili ritiri di malta, nel caso utilizzare sempre il collante Policoll per compensare le piccole difformità create, se necessario utilizzare anche una spugnetta umida per eliminare eventuali residui e uniformare la superficie.



COLORAZIONE

Ultimata la fase di incollaggio e trattamento del giunto utilizzare primer in pasta riempitivo e verniciare con pitture elastomeriche. Per elementi lisci non decorati è possibile utilizzare anche intonachino in pasta colorato (in questo modo il giunto sarà completamente mascherato).